

# **LAPORAN KULIAH KERJA PRAKTIK**

**(ANALISIS PREVENTIVE MAINTENENCE MESIN BREAKER KARET  
DENGAN METODE FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS (FMEA)  
PADA PTLEMBAH KARET)**

*Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Syarat Akademik Guna Memperoleh Gelar  
Ahli Madya (A.Md) Dalam Bidang Teknik Industri Agro Diploma III  
Politeknik ATI Padang*



**OLEH AHMAD FADILLAH  
BP : 1911062**

**PROGRAM STUDI : TEKNIK INDUSTRI AGRO**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI  
POLITEKNIK ATI PADANG  
2022**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Fadillah  
Buku Pokok : 1911062  
Jurusan : Teknik Industri Agro  
Judul KTA : Analisis Preventative Maintenance Mesin Breaker Karet  
Dengan Metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) Pada PT Lembah Karet.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Laporan Magang ini adalah hasil karya tulis saya dan bukan merupakan plagiat dari kepunyaan orang lain.
2. Apabila ternyata dalam Laporan Magang ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiat, saya bersedia Laporan Magang ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
3. Laporan Magang ini dapat dijadikan sumber kepustakaan yang merupakan hak bebas Royalty Non Eksklusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Padang, 4 April 2022

Saya yang menyatakan



(Ahmad Fadillah)

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN KKP  
LAPORAN KULIAH KERJA PRAKTIK DI  
PTLEMBAH KARET

Padang, 2022

Di setujui oleh:

Dosen Pembimbing Institusi

Zulhamidi, M. T  
NIP : 198207272008031001

Pembimbing Lapangan

Andri Eko Putra

Mengetahui,  
Program Studi Teknik Industri Agro

Ketua,

Zulhamidi, M. T  
NIP : 198207272008031001

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas karunianya penulis dapat menyusun Laporan KKP berdasarkan informasi dan data dari berbagai pihak selama melaksanakan KKP dari tanggal 30 Agustus 2021 – 4 April 2022 di PT Lembah Karet.

Laporan KKP ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan di Politeknik ATI Padang. Laporan ini dapat disusun dengan baik karena banyak masukan dan dukungan dari berbagai pihak oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Zulhamidi, M. T. selaku Ketua Program Studi Teknik Industri Agro di Politeknik ATI Padang sekaligus dosen pembimbing dalam menyusun laporan KKP ini.
2. Ibu Dr. Ester Edwar, M. Pd. selaku Direktur Politeknik ATI Padang.
3. Bapak Andri Eko Putra sebagai Pembimbing Lapangan.
4. Orang tua serta keluarga atas dukungan baik doa, materi, maupun semangat yang diberikan.
5. Senior yang telah membantu penulis baik dari segi materi, doa, semangat dalam menyusun dan menyelesaikan laporan KKP ini.
6. Dan lain-lain yang dirasa perlu untuk disebutkan.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penyusunan laporan KKP ini, masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan yang dimiliki penulis baik itu sistematika penulisan maupun penggunaan bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya tulis ini..

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT. Dan penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak. Penulis berharap semoga laporan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang terkait, serta bagi para pembaca.

## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN KKP .....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan KKP .....	2
1.3 Batasan Masalah .....	3
1.4 Manfaat KKP .....	3
BAB II <u>TINJAUAN PUSTAKA</u> .....	5
2.1 Pengenalan Perusahaan.....	5
2.1.1 Organisasi dan fungsi.....	5
2.1.2 Produk dan Bahan Baku .....	10
2.1.3 <i>Supplier</i> dan <i>Costumer</i> .....	11
2.2 Proses Produksi (Production Process) .....	11
2.2.1 Unit Proses dan Unit Produksi .....	12
2.2.2 Teknologi dan Mesin Produksi .....	13
2.2.3 <i>Material Handling</i> .....	14
2.2.4 Produktivitas dan Perawatan .....	15
2.3 K3 dan Ergonomi ( <i>Safety and Erhonomic</i> ) .....	15
2.3.1 Stasiun Kerja.....	16
2.3.2 Waktu dan Standar .....	17
2.3.3 Sistem Manusia Mesin .....	17
2.3.4 <i>Layout Efektivitas</i> .....	18
2.4 Perencanaan Produksi ( <i>Production Planning</i> ) .....	19
2.4.1 <i>Demand Management</i> .....	20
2.4.2 Mekanisme Pembuatan Rencana Produksi .....	20
2.4.3 <i>Input, Prossess, Output</i> .....	21
2.4.4 Kapasitas .....	22

2.4.5 Jadwal Produksi .....	22
2.5 Gudang dan Persediaan ( <i>Warehose and Inventory</i> ) .....	23
2.5.1 Karakteristik Bahan Baku/Produk Terkait Penyimpanan .....	23
2.5.2 Media Simpan .....	24
2.5.3 Kebijakan Penyimpanan .....	24
2.6 Sistem Kualitas .....	25
2.6.1 Proses Pengendalian Kualitas .....	25
2.6.2 Sistem Penerimaan .....	26
2.6.3 Sistem Pengendalian Kualitas .....	26
2.7 Sistem Produksi .....	27
2.7.1 <i>Supplay Chain</i> .....	28
2.8 Sistem Informasi ( <i>Information System</i> ) .....	29
2.8.1 <i>Software/Aplikasi</i> yang Digunakan .....	29
2.8.2 Ruang Lingkup Sistem Informasi Di Perusahaan .....	30
<b>BAB III PELAKSANAAN KKP .....</b>	<b>31</b>
3.1 Waktu KKP dan TempatKKP .....	31
3.2 Tugas dan Taggung Jawab di Perusahaan .....	31
3.3 Uraian Kegiatan KKP .....	31
3.4 Pencapaian Kompetensi Selama KKP .....	34
3.4.1 Pengenalan .....	34
3.4.2 Proses Produksi .....	46
3.4.3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Ergonomi .....	54
3.4.4 Perencanaan Produksi .....	58
3.4.5 Gudang dan Persediaan .....	62
3.4.6. Sistem Kualitas .....	66
3.4.7 Sistem Produksi .....	67
3.4.8 Sistem Informasi .....	67
<b>BAB IV TUGAS AKHIR .....</b>	<b>69</b>
<b>ANALISIS PREVENTIVE MAINTENANCE MESIN BREAKER DENGAN METODE FAILURE MODE AND ANALYSIS (FMEA) PADA PT LEMBAH KARET</b>	

4.1 Latar Belakang.....	69
4.2 Metode Penyelesaian .....	70
4.3 Hasil dan Perhitungan.....	75
4.3.1 Hasil Pengumpulan Data.....	75
4.3.2 Perhitungan Nilai <i>Risk Priority Number</i> (RPN) .....	78
4.4 Pembahasan dan Analisis .....	79
4.4.1 Analisis Diagram Sebab Akibat Pisau Pemotong .....	81
4.4.2 Analisis Usulan Perbaikan .....	83
BAB V <u>PENUTUP</u> .....	86
5.1 Kesimpulan .....	86
5.2 Saran .....	87
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN .....	87

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3. 1 Uraian Kegiatan .....	31
Tabel 4. 1 Nilai S ( <i>Saverity</i> ).....	73
Tabel 4. 2 Nilai O ( <i>Occurrence</i> ) .....	73
Tabel 4. 3 Nilai D ( <i>detection</i> ) .....	74
Tabel 4. 4 Kerusakan yang terjadi pada mesin <i>Breaker</i> .....	76
Tabel 4. 5 Bobot nilai kusioner <i>Severity</i> .....	76
Tabel 4. 6 Bobot nilai kuisioner <i>Occurrence</i> .....	77
Tabel 4. 7 Bobot Nilai Kuisioner <i>Detection</i> .....	78
Tabel 4. 8 <i>Risk Priority number</i> (RPN) .....	79
Tabel 4. 9 <i>Failure Mode and Effect Analysis</i> (FMEA).....	82
Tabel 4. 10 Usulan Perbaikan .....	83

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3. 1 Struktur Organisai .....	35
Gambar 3. 2 Layout PT Lembah Karet.....	58
Gambar 3. 3 Slab Tipis.....	62
Gambar 3. 4 Slab Tebal.....	62
Gambar 3. 5 Slab Mangkok .....	62
Gambar 3. 6 Mangkok ( <i>Cuplump</i> ) .....	63
Gambar 3. 7 Mutu I Dengan Kontaminasi <1%-3% .....	63
Gambar 3. 8 Mutu I Dengan Kontaminasi 3%-5% .....	63
Gambar 3. 9 Mutu II Dengan Kontaminasi >5% .....	64
Gambar 3. 10 Bahan Baku Yang Mengandung Tanah .....	64
Gambar 3. 11 Bahan Baku Yang Mengandung Tanah .....	64
Gambar 3. 12 Gambar Bahan Baku Yang Mengandung Vulkanisat .....	67
Gambar 3. 13 Bahan Baku Yang Tidak Boleh di Beli.....	65
Gambar 4. 1 Diagram <i>Fishbone</i> .....	85